Installationsguide 1.1

RS485 MED EGEN SMARTMÄTARE

Koppla Ethernet från Green Balance Module till Router/Switch


01

Koppla Ethernet från Router till Växelriktare

02

Koppla MODBUS RTU (RS485) från Green Balance Module till Växelriktare

03



04

Koppla Smartmätare med CT Klämmor till Nätägarens mätarskåp & till växelriktaren

05

Koppla N & L från strömrelät till N & L på Säkringen

06

Koppla Strömkabel mellan Green Balance Module och Strömrelät (Röd +V & Svart -V)

Om allt är korrekt ska Green Balance Module blinka rött och grönt först, och därefter ständigt grönt (se sida 9 för felsökning).